

TAKE WAX

Descrizione:

Miscela di solventi specifici per la rimozione di cere protettive paraffiniche lasciando inalterati le parti a contatto. Il prodotto è per la pulizia a freddo.

Modo d'uso:

Utilizzare il prodotto puro

Avvertenze:

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.

Caratteristiche Tecniche:

Aspetto e colore: liquido limpido ambrato

Odore: caratteristico

pH: non applicabile

Punto di infiammabilità: >100°C

Densità relativa: 0,8930 g/cm³

Idrosolubilità: non solubile

Liposolubilità: non solubile

*FRA-BER s.r.l.
Resp. laboratorio*

Documento firmato in originale presso la sede.